

171하2778

신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스

점검일 : 2026-07-08

최초등록	2022.08.19	변속기	자동	보험이력	
주행거리	80,547km	연료	디젤	 특수사고 0회	 사고(피해) 1회
색상	검정색	탑승정원	9인승	 침수 0회	 사고(가해) 2회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	고지항목	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

보통



실내 청결도

양호



배터리 상태

배터리 잔량 81.0%

타이어 상태

운전석 앞타이어

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ✓ 양호



항목 설명 엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치

진단 설명 고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ✓ 양호



항목 설명 라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

엔진오일누유_로커암커버

진단결과 ✓ 양호



항목 설명 실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명 실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ✓ 양호



냉각수누수_라디에이터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명 라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함

진단 설명 라디에이터 코어 누수 여부 점검

냉각수누수_냉각수 호스

진단결과 ✔ 양호



항목 설명 냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함

진단 설명 냉각호스 연결부 누수 여부 점검

발전기 출력

진단결과 ✔ 양호

		항목 설명	시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단
		진단 설명	시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

등속조인트

진단결과 ✔ 양호

		항목 설명	전륜 구동 차의 앞 차축으로 사용되는 부분
		진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검

추진축 및 베어링

연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것

진단 설명

누출 여부 점검

플로어 패널

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


자동차 실내 바닥면

진단 설명

</

운전석 안개등

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음

진단 설명

스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

운전석 뒤 도어(외부)		진단결과 ✔ 양호	
	항목 설명	운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
운전석 A 필러(외부)		진단결과 ✔ 양호	
	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 and 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	

트렁크

진단결과 양호

	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

엠블럼(후면)

진단결과 양호

	항목 설명	차량 제조 회사명이나 차의 이름 등을 디자인하여 마크로 만든 것을 말함
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검

뒤 범퍼

진단결과 고지항목 (경미한 스크래치 있으나 주행성능상 전혀 이상 없습니다.)

||
||
||

조수석 A 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 và 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
조수석 B 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
조수석 C 필러(외부)		진단결과 양호	

조수석 앞 타이어

진단결과 양호

		항목 설명	자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
		진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상

도어락 작동

진단결과 양호

		항목 설명	리모컨 버튼을 누르거나 실내 도어락 스위치를 눌러 도어락이 작동하는 것을 말함

