

08나3397

아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스

점검일 : 2026-07-14

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	✅ 양호	외관/외부기능	✅ 고지항목
실내/내부기능	✅ 고지항목	주행시험/브레이크	✅ 양호

실내 냄새 등급

쾌적



실내 청결도

쾌적



배터리 상태

배터리 잔량 74.0%

타이어 상태

윤전석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.5mm



조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.5mm


윤전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 5.0mm

조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 5.0mm

이 차량의 현재 품질점수는 90점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

윤전석 전조등

윤전석 뒤 휠

조수석 뒤 휠

조수석 뒤 펜더

조수석 앞 휠

윤전석 앞 도어(실내)




본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(RebornCar Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.



고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검



라디에이터 팬 모터

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검


엔진오일누유_로커암커버

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함
	진단 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검


엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검



엔진오일누유_실린더 블록

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함
	진단 설명	누유 점검



냉각수누수_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검

냉각수누수_워터펌프

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함
	진단 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검

