

130호4038

더 뉴G70 가솔린 2.5T 2WD 기본형

점검일 : 2026-08-07

최초등록	2023.08.24	변속기	자동	보험이력	
주행거리	60,659km	연료	가솔린	특수사고 0회	사고(피해) 3회
색상	흰색	탑승정원	5인승	침수 0회	사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 1개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	양호	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

양호



실내 청결도

양호



배터리 상태


배터리 잔량 72.0%

타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 2.0mm

제조일 : 2023년 11주차



조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 2.0mm

제조일 : 2023년 11주차

운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 4.0mm


제조일 : 2023년 11주차







조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 4.0mm

제조일 : 2023년 11주차



이 차량의 현재 품질점수는 87점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치	
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검	
라디에이터 팬 모터		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검	
엔진오일누유_로커암커버		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함	
	진단 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검	
엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함	
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검	
엔진오일누유_실린더 블록		진단결과 ☒ 양호	



냉각수누수_라디에이터

진단결과 ✔ 양호

		항목 설명	라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함
		진단 설명	라디에이터 코어 누수 여부 점검


냉각수누수_냉각수 호스

진단결과 ✔ 양호

		항목 설명	냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함
		진단 설명	냉각호스 연결부 누수 여부 점검


냉각수누수_냉각수 수량

진단결과 ✔ 양호


--

발전기 출력

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단

진단 설명

시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

등속조인트

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


전륜 구동 차의 앞 차축으로 사용되는 부분

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검

추진축 및 베어링

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


변속기 출력을 종감속 장치(자동 및 종감속 기어)에 전달하는 장치

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검


타이로드엔드 및 볼 조인트

진단결과 ☒ 양호




연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것
	진단 설명	누출 여부 점검


플로어 패널

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차 실내 바닥면
	진단 설명	수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검


후드(본넷)

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	차체 앞에 있는 엔진실을 덮고 있는 패널 (보닛 Bonnet이라고도 함)
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검


라디에이터 고정 패널

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	라디에이터를 지지하는 패널 (패널에는 라디에이터, 헤드 램프, 라디에이터 그릴 등이 장착됨)
	진단 설명	수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검

라디에이터 그릴

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할을 하는 부속품
	진	

운전석 안개등

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과 ✓ 양호




	항목 설명	자동차의 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등 (상시 점등)
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검




운전석 앞 펜더

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	운전석 앞 타이어를 덮고 있는 부분
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어


운전석 뒤 도어(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
운전석 A 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 and 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
운전석 B 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기	

트렁크		진단결과 양호	
		항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검
엠블럼(후면)		진단결과 양호	
		항목 설명	차량 제조 회사명이나 차의 이름 등을 디자인하여 마크로 만든 것을 말함
		진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검
뒤 범퍼		진단결과 양호	
		항목 설명	차량의 뒤에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 부품
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위

조수석 A 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 và 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
조수석 B 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
조수석 C 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 리어 도어와 리어 윈도 우 중간에 있어 리어 필러 라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검	


조수석 앞 타이어

진단결과 양호

		항목 설명	자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
		진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상


도어락 작동

진단결과 양호

		항목 설명	리모컨 버튼을 누르거나 실내 도어락 스위치를 눌러 도어락이 작동하는 것을 말함
		진단 설명	파손 및 작동 여부 점검

조수석 앞 펜더

진단결과 양호


--

