

288수3932

더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 캘리그래피

점검일 : 2026-08-25

최초등록	2023.03.31	변속기	자동	보험이력	
주행거리	89,969km	연료	가솔린	특수사고 0회	사고(피해) 2회
색상	갈색	탑승정원	8인승	침수 0회	사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 1개 일반키 0개				

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ☒ 양호



냉각수누수_라디에이터

진단결과 ☒ 양호

		항목 설명	라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함
		진단 설명	라디에이터 코어 누수 여부 점검

냉각수누수_냉각수 호스

발전기 출력

진단결과 ☒ 양호



항목 설명

시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단

진단 설명

시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것

진단 설명

누출 여부 점검



운전석 안개등

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과 ☒ 양호

운전석 뒤 도어(외부)		진단결과 🟢 고지항목 (붓터치 자국이 있습니다)	
		항목 설명	운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함

트렁크		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
엠블럼(후면)		진단결과 ☑ 양호	

운전석 뒤 도어 유리

진단결과 ✓ 양호



항목 설명 운전석 뒤 도어에 부착되어 있는 유리

진단 설명 스크래치 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검

조수석 뒤 도어 유리

진단결과

