

138너7720

신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 프레스티지

점검일 : 2026-08-24

최초등록	2020.09.23	변속기	자동	보험이력	
주행거리	99,118km	연료	가솔린+전기	 특수사고 0회	 사고(피해) 2회
색상	진회색	탑승정원	7인승	 침수 0회	 사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과






차량하부/엔진룸	☑ 양호	외관/외부기능	☑ 고지항목
실내/내부기능	☑ 양호	주행시험/브레이크	☑ 양호





실내 냄새 등급

보통




실내 청결도

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치	
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검	
라디에이터 팬 모터		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검	
엔진오일누유_로커암커버		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑	

냉각수누수_라디에이터		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함	
	진단 설명	라디에이터 코어 누수 여부 점검	
냉각수누수_냉각수 호스		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함	
	진단 설명	냉각호스 연결부 누수 여부 점검	


발전기 출력

진단결과 ☒ 양호

		항목 설명	시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단
		진단 설명	시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

등속조인트

진단결과 ☒ 양호

		항목 설명
---	---	-------

연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것

진단 설명

누출 여부 점검

플로어 패널

진단결과 ✓ 양호



운전석 안개등

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검



운전석 주간주행등

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차의 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등 (상시 점등)
	진단 설명	스크래치,

운전석 뒤 도어(외부)

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조

진단 설명


스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

운전석 A 필러(외부)

진단결과 ✔</


트렁크



진단결과 양호

	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

엠블럼(후면)


진단결과 양호

	항목 설명	차량 제조
---	-------	-------

조수석 A 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 và 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
조수석 B 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명		

조수석 앞 타이어



진단결과 양호

	항목 설명	자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상

도어락 작동



진단결과 양호

--

루프랙		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	차량의 지붕에 짐을 싣거나 고정용도로 사용하기 위해 세로로 설치된 2개의 봉	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검	
앞 패널		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명		

조수석 앞 인사이드 패널

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	조수석 앞바퀴 뒷부분 차체 부위를 말함
진단 설명	수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검

조수석 앞 휠 하우스

진단결과 ✓ 양호

