

36수5635

EV6 롱 레인지 2WD 어스

점검일 : 2026-09-08

최초등록	2023.08.18	변속기	자동	보험이력	
주행거리	49,376km	연료	전기	특수사고 0회	사고(피해) 0회
색상	검정색	탑승정원	5인승	침수 0회	사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 1개 카드키 1개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	✓ 양호	외관/외부기능	✓ 고지항목
실내/내부기능	✓ 양호	주행시험/브레이크	✓ 양호
EV	✓ 양호		

실내 냄새 등급



실내 청결도



EV 배터리 상태

배터리 성능(SOH)	95.2%	배터리 종류	NCM
셀 밸런스			

라디에이터 팬 모터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

냉각수누수_워터펌프

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검

냉각수누수_라디에이터

배터리 충전 상태

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

배터리 보관 용량(전류)에 대해 측정

진단 설명

CCA 용량 확인 및 교환, 점검 여부 ※ 정상 기준 : 75% 이상

등속조인트

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

전륜 구동 차의 앞 차축으로 사용되는 부분


진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검

추진축 및 베어링

라디에이터 그릴

진단결과 ✔ 양호



항목 설명


라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할을 하는 부속품

진단 설명

균열, 깨짐 등의 손상 및 교환 여부 점검

앞 범퍼

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

차량의 앞에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 장치

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검


운전석 앞 타이어

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	자동차 운전석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상


운전석 사이드실

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	차량 운전석 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검


운전석 앞 도어(외부)

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조


운전석 뒤 펜더

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	운전석 뒤 타이어를 덮고 있는 부분
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

운전석 뒤 휠

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	운전석 뒤쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분
	진단 설명	스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검

운전석 뒤 타이어

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차 운전석 뒷바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무

고전압 절연 저항

진단결과  양호 (3000.0kΩ)

RQI		항목 설명	고전압 배터리와 차량 차체 사이의 절연 상태
		진단 설명	배터리 진단기 점검 ※ 정상 기준 : 500kΩ 이상