

63버0704

EV6 롱 레인지 2WD 어스

점검일 : 2026-09-01

최초등록	2023.10.18	변속기	자동	보험이력	
주행거리	72,400km	연료	전기	특수사고 0회	사고(피해) 1회
색상	베이지색	탑승정원	5인승	침수 0회	사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	양호	주행시험/브레이크	양호
EV	양호		

실내 냄새 등급



실내 청결도





EV 배터리 상태

배터리 성능(SOH)	90.0%	배터리 종류	NCM
셀 밸런스	0V	전비	5.4km/kWh
셀 전압</			

라디에이터 팬 모터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명



라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

냉각수누수_워터펌프

진단결과 ✔ 양호



항목 설명



실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검





냉각수누수_라디에이터

진단결과 ✔ 양호




항목 설명

라

라디에이터 그릴		진단결과 양호	
	항목 설명	라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할을 하는 부속품	
	진단 설명	균열, 깨짐 등의 손상 및 교환 여부 점검	
앞 범퍼		진단결과 고지항목 (스크래치가 있습니다.)	
	항목 설명	차량의 앞에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 장치	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검	
운전석 전조등		진단결과 양호	
	항목 설명	자동차 좌측 앞에 부착되어 야간 주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검	
운전석 안개등		진단결과 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음	

고전압 절연 저항

진단결과  양호 (3000.0kΩ)

RQI		항목 설명	고전압 배터리와 차량 차체 사이의 절연 상태
		진단 설명	배터리 진단기 점검 ※ 정상 기준 : 500kΩ 이상