

231모7962

신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처

점검일 : 2026-09-15

최초등록	2022.03.18	변속기	자동	보험이력	
주행거리	114,036km	연료	가솔린+전기	 특수사고 0회	 사고(피해) 2회
색상	진회색	탑승정원	6인승	 침수 0회	 사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	
----------	--

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치	
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검	
라디에이터 팬 모터		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검	
엔진오일누유_로커암커버		진단결과 ☒ 양호	
			

냉각수누수_라디에이터		진단결과  양호	
 	항목 설명	라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함	
	진단 설명	라디에이터 코어 누수 여부 점검	
냉각수누수_냉각수 호스		진단결과  양호	
 	항목 설명	냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함	
	진단 설명	냉각호스 연결부 누수 여부 점검	
냉각수누수_냉각수 수량		진단결과  양호	

발전기 출력

진단결과 ☒ 양호



항목 설명

시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단

진단 설명

시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

등속조인트

연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것

진단 설명

누출 여부 점검

운전석 안개등

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과 ✓ 양호

트렁크

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

엠블럼(후면)

진단결과 ✔ 양호

||
||
||

조수석 앞 타이어

진단결과 양호

	항목 설명	자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상

도어락 작동

진단결과 양호

--

플로어 카펫

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	자동차 실내 바닥에 설치되어 노면에서의 소음을 억제하기 위해 흡음 스펀지와 함께 일체형으로 구성 (플로어 매트라고도 함)
진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검

조향장치(외관 상태)

진단결과 ✓ 양호

