

175어8889

더 뉴스파크 프리미어 마이핏

점검일 : 2026-09-18

최초등록	2021.07.21	변속기	자동	보험이력	
주행거리	67,951km	연료	가솔린	특수사고 0회	사고(피해) 0회
색상	흰색	탑승정원	5인승	침수 0회	사고(가해) 1회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	고지항목	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

양호



냉각수누수_라디에이터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함

진단 설명

라디에이터 코어 누수 여부 점검

냉각수누수_냉각수 호스

진단결과 ✔ 양호



발전기 출력

진단결과 ☒ 양호



항목 설명

시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단

진단 설명

시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

등속조인트

진단결과 ☒ 양호

연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것
	진단 설명	누출 여부 점검

플로어 패널

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차 실내 바닥면
	진단 설명	수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검

후드(

운전석 안개등



진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	자동차의 전조등
---	-------	----------

운전석 뒤 도어(외부)		진단결과 🟢 고지항목 (찍힌 자국이 있습니다.)	
		항목 설명	운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검
운전석 A 필러(외부)		진단결과 🟢 양호	

트렁크		진단결과 🟢 고지항목 (찍힌 자국이 있습니다.)	
	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
엠블럼(후면)		진단결과 🟢 양호	
	항목 설명	차량 제조 회사명이나 차의 이름 등을 디자인하여 마크로 만든 것을 말함	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검	

조수석 앞 타이어

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상

도어락 작동

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	리모컨 버튼을 누르거나 실내 도어락 스위치를
---	-------	--------------------------

루프랙		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	차량의 지붕에 짐을 싣거나 고정의 용도로 사용하기 위해 세로로 설치된 2개의 봉	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검	
앞 패널		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	앞 부분 차체의 패널을 말함 (라디에이터 서포트 뒤 위치)	

조수석 앞 인사이드 패널

진단결과 ✓ 양호



항목 설명 조수석 앞바퀴 뒷부분 차체 부위를 말함

진단 설명 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검

조수석 앞 휠 하우스

진단결과 ✓ 양호



