

157하4185

신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 시그니처

점검일 : 2026-09-17

최초등록	2021.05.25	변속기	자동	보험이력	
주행거리	23,035km	연료	가솔린	특수사고 0회	사고(피해) 0회
색상	검정색	탑승정원	5인승	침수 0회	사고(가해) 1회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과


차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	양호	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

양호

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음



항목 설명



엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치

진단 설명

고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ☒ 양호



항목 설명

라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

냉각수누수_라디에이터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명 라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함

진단 설명 라디에이터 코어 누수 여부 점검

냉각수누수_냉각수 호스

연료 누출(LP가스 포함)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것

진단 설명

누출 여부 점검

운전석 안개등

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과

트렁크		진단결과 양호	
	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
엠블럼(후면)		진단결과 양호	
	항목 설명		

조수석 A 필러(외부)		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 và 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
조수석 B 필러(외부)		진단결과 양호	

조수석 앞 타이어		진단결과 ✔ 양호	
	항목 설명	자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무	
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상	
도어락 작동		진단결과 ✔ 양호	

루프랙		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	차량의 지붕에 짐을 싣거나 고정용도로 사용하기 위해 세로로 설치된 2개의 봉	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검	
앞 패널		진단결과 ☒ 양호	
 </			

