

389서3771

더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 모던

점검일 : 2026-09-15

최초등록	2022.07.26	변속기	자동	보험이력	
주행거리	114,602km	연료	LPG	 특수사고 0회	 사고(피해) 0회
색상	진회색	탑승정원	5인승	 침수 0회	 사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	✅ 양호	외관/외부기능	✅ 고지항목
실내/내부기능	✅ 고지항목	주행시험/브레이크	✅ 양호

실내 냄새 등급

보통



실내 청결도

보통



배터리 상태

배터리 잔량 75.0%

타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 5.0mm



조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 5.0mm

운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 5.0mm

조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 5.0mm

플로어 카펫

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	자동차 실내 바닥에 설치되어 노면에서의 소음을 억제하기 위해 흡음 스펀지와 함께 일체형으로 구성 (플로어 매트라고도 함)
진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검

조향장치(외관 상태)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	자동차의 방향을 전환할 때 사용하는 장치
진단 설명	손상, 유격, 소음 확인 및 점검

변속레버(외관 상태)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	변속기 단수를 바꾸어주는 속도 변환용 레버
진단 설명	손상, 작동불량 여부 확인 및 점검

운전석 A 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	운전석 A 필러 실내 내부 커버
진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검

조수석 A 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	조수석 A 필러 실내 내부 커버
진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검

운전석 B 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호



항목 설명	운전석 B 필러 실내 내부 커버
-------	-------------------

타이어 공기압력 모니터링 (TPMS)		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	타이어에 부착된 자동 감지 센서를 통해 타이어의 공기압력 등의 정보를 제공하는 장치	
	진단 설명	타이어 공기압력센서 이상여부 모니터링 결과 확인	
헤드업 디스플레이 (HUD)		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	차량의 속도, 연료 잔량, 길 안내 정보 등 운전자 바로 앞 유리창에 그래픽으로 보여주는 디스플레이 장치	
	진단 설명	운행정보 제공센서 이상여부 모니터링 결과 확인	
대시 캠 (빌트인 캠)		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	미러 뒤쪽에 있는 내장형(순정) 블랙박스로 일종의 주행영상기록 장치	
	진단 설명	작동 여부 점검	
실내 냄새 등급		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	공기질 측정 장비를 활용하여 공기질 및 냄새 여부를 측정하여 결과를 등급으로 산정하는 것	
	진단 설명	"1등급(매우 좋음) ~ 5등급(매우 나쁨)"으로 5단계 평가	
엔진		진단결과 ✔ 양호	
 	항목 설명	열에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 장치로 동력을 발생시키기 위해 연료를 연소함 (연료에 따라 가솔린, 디젤, CNG, LPI 등으로 구분됨)	
	진단 설명	작동 상태 및 누유/누수 여부 점검	
변속기		진단결과 ✔ 양호	

브레이크페달 작동 상태

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	운전자가 제동을 하기 위해 브레이크 페달을 발로 조작하는 상태
	진단 설명	작동 여부 점검

주차브레이크 작동 여부

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	차량 주차 시 사용하는 보조 브레이크 (사이드브레이크라고도 함)
	진단 설명	작동 여부 점검

브레이크 패드 마모도

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	브레이크 디스크와 맞닿아 있는 마찰재의 마모 정도를 확인
	진단 설명	패드 마모 수치 점검 ※ 정상 기준 : 3.0mm 이상

브레이크 마스터 실린더 오일 누유

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	브레이크 작동 실린더 부근의 누유 확인을 말함
	진단 설명	누유 점검

브레이크 오일 누유

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	브레이크 마스터 실린더에서 연결 파이프 및 부위 누유 확인을 말함
	진단 설명	누유 점검