

169하4273

GV70 2.5T AWD 스포츠

점검일 : 2026-09-03

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	고지항목	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

보통



실내 청결도

보통



배터리 상태

배터리 잔량 81.0%


타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 3.8mm

제조일 : 2021년 18주차

브레이크패드 : 6.00mm



조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 3.3mm

제조일 : 2021년 18주차

브레이크패드 : 6.00mm

운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.8mm

제조일 : 2021년 18주차

브레이크패드 : 6.00mm


조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 4.2mm

제조일 : 2021년 18주차

브레이크패드 : 6.00mm

이 차량의 현재 품질점수는 81점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

운전석 뒤 휠

조수석 앞 도어(외부)

센터 콘솔

선루프



본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(Reborn car Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치	
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검	
라디에이터 팬 모터		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검	
엔진오일누유_로커암커버		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함	
	진단 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검	
엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함	
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검	
엔진오일누유_실린더 블록		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함	
	진단 설명	누유 점검	
냉각수누수_실린더 헤드/가스켓		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함	
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검	
냉각수누수_워터펌프		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함	
	진단 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검	

