

47주0541

올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 스페셜

점검일 : 2026-09-08

최초등록	2016.01.04	변속기	자동	보험이력	
주행거리	133,719km	연료	디젤	 특수사고 0회	 사고(피해) 1회
색상	흰색	탑승정원	5인승	 침수 0회	 사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	양호	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

보통



실내 청결도

보통



배터리 상태

배터리 잔량 68.0%

타이어 상태

윤전석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.0mm

제조일 : 2021년 36주차

조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.0mm

제조일 : 2021년 35주차

윤전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.0mm


제조일 : 2020년 41주차

조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.0mm

제조일 : 2020년 41주차

이 차량의 현재 품질점수는 77점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

후드(본넷)	앞 범퍼	윤전석 앞 휠
윤전석 뒤 도어(외부)	윤전석 뒤 펜더	조수석 뒤 휠
조수석 뒤 도어(외부)	조수석 앞 도어(외부)	



본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(Reborn car Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치

진단 설명

고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ✓ 양호



항목 설명



라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

엔진오일누유_로커암커버

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유_실린더 블록

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

누유 점검

냉각수누수_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검

냉각수누수_워터펌프

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검

