

리본카 AQI 결과 보고서 (AQI: Autoplus Quality Inspection)

283오1329

더 올뉴G80 가솔린 3.5 2WD 기본형

점검일 : 2025-09-04

최초등록	2022.03.24	변속기	자동	보험이력	
주행거리	34,620km	연료	가솔린	 특수사고 0회	 사고(피해) 1회
색상	검정색	탑승정원	5인승		
압류/저당	없음	용도변경	없음	 침수 0회	 사고(가해) 1회
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질검사 결과

차량 일반사항 점검	☑ 양호	차량하부/엔진룸 점검	☑ 양호
외관/외부기능 점검	☑ 고지항목	실내/내부기능 점검	☑ 양호
주행시험/브레이크 점검	☑ 양호	PHEV/EV	☐ 해당없음


실내 냄새 등급

양호




배터리 상태

배터리 잔량 70.0%



이 차량의 현재 품질점수는 86점 입니다.

AQI는 특허 받은 오토플러스만의 차량품질 검사 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 3.9mm

조수석 앞타이어


트레드 깊이 : 3.9mm

운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.9mm

조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.9mm



고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

후드(본넷)

운전석 앞휠

운전석 뒤휠

조수석 뒤휠

조수석 앞휠





앞유리



본 점검 리포트는 오토플러스(주)에서 특허받은 AQI 검사방법에 의해 차량 상태를 검사한 결과입니다.


- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

※ 리본카는 오토플러스(주)가 운영하는 비대면 직영중고차 플랫폼입니다.

키세트		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	자동차문 및 트렁크 개폐 기능 및 시동시 사용되는 부품 (스마트 키, 리모컨형, 일반형 등으로 구성)	
	진단 설명	파손/손실여부 및 작동상태 점검	
엔진룸 (클린상태)		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	엔진룸의 청소상태를 말함	
	진단 설명	엔진룸의 청결 상태	
고성능 전용 라지에이터 그릴		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	고성능 차량 전용 라지에이터 그릴 장착 여부 (현대 N라인, 벤츠 AMG, BMW M, 아우디 S, 폭스바겐 R)	
	진단 설명	장착 및 균열, 깨짐 등의 손상 점검	
고성능전용 로고		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	실내외 고성능 차량 전용 로고 부착 여부 (현대 N라인, 벤츠 AMG, BMW M, 아우디 S, 폭스바겐 R)	
	진단 설명	장착 및 균열, 깨짐 등의 손상 점검	
고성능 전용 브레이크		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	실내외 고성능 차량 전용 브레이크 장착 여부 (현대 N라인, 벤츠 AMG, BMW M, 아우디 S, 폭스바겐 R)	
	진단 설명	전용 브레이크 장착 여부	
고압펌프(커먼레일)-디젤엔진		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	엔진내 연료라인내 높은 압력으로 공급하는 장치	
	진단 설명	누유 여부, 소음정도 및 교환여부 점검	
라디에이터 팬 모터		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	라디에이터 앞 부착되어 있어 일정온도 시 자동으로 작동 되는 모터	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검	


엔진오일누유_로커암커버

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑사이의 누유여부를 말함
	진단 설명	누유 점검


엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	실린더 헤드와 블록사이의 누유여부를 말함
	진단 설명	누유 점검


냉각수누수_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	실린더 헤드와 블록사이의 누수여부를 말함
	진단 설명	누수 점검


냉각수누수_워터펌프

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수여부를 말함
	진단 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검


냉각수누수_라디에이터

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	라디에이터 코어 누수여부를 확인하는 것을 말함
	진단 설명	누수 점검


냉각수누수_냉각수 호스








진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	냉각호스 연결부 누수여부를 확인하는 것을 말함
	진단 설명	누수 점검

냉각수누수_냉각수 수량


진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	부동액 누수 여부 및 보관탱크 내 수량을 말함
	진단 설명	누수 점검

와이퍼 모터		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	자동차 전면유리에 시야확보를 위한 와이퍼 장치를 구동시키는 모터	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검	
스티어링 기어		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	스티어링 작동상태 확인을 말함	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환여부 점검	
스티어링 펌프		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	스티어링 기어 작동펌프 상태 확인을 말함	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환여부 점검	
배터리 충전 상태		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	배터리 보관용량(전류)에 대해 측정	
	진단 설명	CCA 용량확인 및 교환, 점검 여부 (정상 기준 : 40% 용량 이상)	
발전기 출력		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	시동시 발전기의 충전전압의 정상여부 판단	
	진단 설명	시동 시 발전기의 충전전압 정상 여부 점검	
등속조인트		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	전륜 구동차의 앞차축으로 사용되는 부분	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환여부 점검	
추진축 및 베어링		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	변속기의 출력을 종감속장치(차동 및 종감속기어)에 전달하는 장치	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환여부 점검	


타이로드엔드 및 볼 조인트

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	타이로드 끝에 있는 볼과 소켓으로 된 조인트를 말함
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검


엔진오일누유_실린더 블록

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	실린더 블록과 오일팬사이의 누유여부를 말함
	진단 설명	누유 점검


자동변속기_오일누유

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	자동변속기 본체 및 연결부 누유확인을 말함
	진단 설명	누유 점검


수동변속기_오일누유

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	수동변속기 본체 및 연결부 누유확인을 말함
	진단 설명	누유 점검


디퍼런셜기어

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	선회 시 좌우바퀴의 회전수를 다르게 조정하여 회전을 용이하게 해주는 장치(차동기어 라고도 함)
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환여부 점검


연료누출(LP가스 포함)











진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	연료라인내 연료의 누출여부를 확인하는 것
	진단 설명	누출 여부 점검

플로어패널


진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	자동차 실내바닥면
	진단 설명	수리흔적, 파손 및 교환여부 점검

후드(본넷)		진단결과 고지항목 (스톤칩)	
		항목 설명	차체 앞에 있는 엔진실을 덮고 있는 패널 (보닛 Bonnet 이라고도 함)
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검
라디에이터 고정패널		진단결과 양호	
		항목 설명	라디에이터를 지지하는 패널. (패널에는 라디에이터, 헤드램프, 라디에이터 그릴 등이 장착된다.)
		진단 설명	수리흔적, 파손 및 교환여부 점검
라디에이터 그릴		진단결과 양호	
		항목 설명	라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할을 하는 부속품
		진단 설명	균열, 깨짐 등의 손상 및 교환여부 점검
앞범퍼		진단결과 양호	
		항목 설명	자량의 앞에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 장치
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검
운전석 전조등		진단결과 양호	
		항목 설명	자동차 좌측앞에 부착되어 야간주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등
		진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검
운전석 안개등		진단결과 이 차량에는 해당 사항 없음	
		항목 설명	눈, 비가 오거나 안개가 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치 되어 있음
		진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검
운전석 주간주행등		진단결과 양호	
		항목 설명	자동차의 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등 (상시 점등)
		진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


운전석 앞펜더

진단결과 양호

	항목 설명	운전석 앞 타이어를 덮고 있는 부분
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 앞휠

진단결과 고지항목 (상처가 있습니다.)

	항목 설명	운전석 앞쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분
	진단 설명	스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검


운전석 앞타이어

진단결과 양호

	항목 설명	자동차 운전석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 및 제조일자 관리 (정상 기준 : 트레드 수치 3.0mm 이상)


운전석 사이드실

진단결과 양호

	항목 설명	차량 운전석 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 앞도어(외부)

진단결과 양호

	항목 설명	운전석 자리로 승하차할 수 있는 차문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석쪽 차체 바깥 아웃패널과 안쪽 이너패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 뒤도어(외부)

진단결과 양호

	항목 설명	운전석 뒷자리로 승하차 할 수 있는 차문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃패널과 안쪽 이너패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 A필러(외부)

진단결과 양호

	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞유리와 옆유리 위에 장착되어 프론트필러라고도 함
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 B필러(외부)

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터필러 라고도 함.
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 C필러(외부)

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 리어도어와 리어윈도 중간에 있어 리어필러 라고도 함.
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 뒤편더

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	운전석 뒤편 타이어를 덮고 있는 부분
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


운전석 뒤희

진단결과 ☑ 고지항목 (상처가 있습니다.)

	항목 설명	운전석 뒤편바퀴에서 타이어를 제외한 부분
	진단 설명	스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검


운전석 뒤탼타이어

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	자동차 운전석 뒤편바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 및 제조일자 관리 (정상 기준 : 트레드 수치 3.0mm 이상)


트렁크

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고있는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


엠블램(후면)

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	차량 제조 회사명이나 차의 이름 등을 디자인하여 마크로 만든 것을 말함
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검


뒤범퍼

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	자랑의 뒤에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 부품
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검


뒤번호판 램프

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	자동차 뒷면에 설치된 번호판을 야간 식별이 가능하도록 조명하는 등
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


조수석 뒤휠

진단결과 ☑ 고지항목 (상처가 있습니다.)

	항목 설명	조수석 뒤쪽바퀴에서 타이어를 제외한 부분
	진단 설명	스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검


조수석 뒤타이어

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	자동차 조수석 뒷바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 및 제조일자 관리 (정상 기준 : 트레드 수치 3.0mm 이상)


조수석 뒤펜더

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	조수석 뒤 타이어를 덮고 있는 부분
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검


조수석 A필러(외부)

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞유리와 옆유리 위에 장착되어 프론트 필러라고도 함
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검



조수석 B필러(외부)

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터필러 라고도 함.
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검

조수석 C필러(외부)

진단결과 ✔ 양호



항목 설명



조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 리어도어와 리어윈도 중간에 있어 리어필러 라고도 함.

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검

조수석 뒤도어(외부)

진단결과 ✔ 양호



항목 설명



조수석 뒷자리로 승하차 할 수 있는 차문을 통칭하며, 용어적 의미로는 조수석 뒤쪽 차체 바깥 아웃패널과 안쪽 이너패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검

조수석 앞도어(외부)

진단결과 ✔ 양호



항목 설명


조수석 승하차 할 수 있는 차문을 통칭하며, 용어적 의미로는 조수석쪽 차체 바깥 아웃패널과 안쪽 이너패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검

조수석 사이드실

진단결과 ✔ 양호



항목 설명


차량 조수석 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검

조수석 앞휠

진단결과 ✔ 고지항목 (상처가 있습니다.)



항목 설명


조수석 앞쪽바퀴에서 타이어를 제외한 부분

진단 설명

스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검

조수석 앞타이어

진단결과 ✔ 양호



항목 설명



자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무

진단 설명

타이어 공기압과 마모 정도 점검 및 제조일자 관리 (정상 기준 : 트레드 수치 3.0mm 이상)

조수석 앞펜더

진단결과 ✔ 양호



항목 설명


조수석 앞 타이어를 덮고 있는 부분

진단 설명

스크래치(도장벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


조수석 전조등

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	자동차 우측앞에 부착되어 야간주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


조수석 안개등

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	눈, 비가 오거나 안개가 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 우측 전조등 아래에 설치 되어 있음.
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


조수석 주간주행등

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	자동차의 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등(상시 점등)
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


루프

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	자동차 윗부분에 씌우는 덮개 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환여부 점검


루프랙

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	차량의 지붕에 짐을 싣거나 고정용 용도로 사용하기 위해 세로로 설치된 2개의 봉
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검


앞패널

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	앞부분 차체의 패널을 말함 (라디에이터 서포트 뒤 위치)
	진단 설명	수리흔적, 파손 및 교환여부 점검


앞크로스멤버

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	차량 앞부분 주요골격을 좌우방향으로 보강해주는 부위
	진단 설명	찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환여부 점검


운전석 앞 인사이드패널

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	운전석 앞바퀴 위부분 차체부위를 말함
	진단 설명	수리흔적, 손상 및 교환여부 점검


운전석 앞 휠하우스

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	운전석 앞바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개
	진단 설명	수리흔적, 손상 및 교환여부 점검


운전석 앞 사이드멤버

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	차체 운전석 앞쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위
	진단 설명	찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환여부 점검


조수석 앞 사이드멤버

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	차체 조수석 앞쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위
	진단 설명	찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환여부 점검


조수석 앞 인사이드패널

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	조수석 앞바퀴 위부분 차체부위를 말함
	진단 설명	수리흔적, 손상 및 교환여부 점검


조수석 앞 휠하우스

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	조수석 앞바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개
	진단 설명	수리흔적, 손상 및 교환여부 점검


카울패널(대쉬보드)

진단결과 ☑ 양호

	항목 설명	전면유리와 연결된 앞쪽 패널 부분을 말하며, 전면 유리에 떨어 진 물이나 이물질 등이 외부로 흘러내리도록 만드는 배수로 역할 을 하는 부품
	진단 설명	수리흔적, 파손 및 교환여부 점검

뒤 크로스멤버



진단결과 ☑ 양호



항목 설명	차량 뒷부분 주요골격을 보강해주는 부위
진단 설명	찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환여부 점검

리어 패키지 트레이


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	후면유리 아래쪽 선반
진단 설명	수리흔적, 파손 및 교환여부 점검

운전석 뒤 휠하우스



진단결과 ☑ 양호



항목 설명	운전석 뒷바퀴를 덮고 있는 차체 안쪽 덮개
진단 설명	수리흔적, 손상 및 교환여부 점검

운전석 뒤 사이드멤버



진단결과 ☑ 양호



항목 설명	차체 운전석 뒷쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위
진단 설명	찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환여부 점검

조수석 뒤 사이드멤버


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	차체 조수석 뒷쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위
진단 설명	찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환여부 점검

조수석 뒤 휠하우스


진단결과 ☑ 양호










항목 설명	조수석 뒷바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개
진단 설명	수리흔적, 손상 및 교환여부 점검

뒤패널

진단결과 ☑ 양호



항목 설명	차체 가장 후미에 장착되는 패널을 말함 (후미등이 장착되어 있다.)
진단 설명	수리흔적, 파손 및 교환여부 점검

앞유리		진단결과 고지항목 (스톤칩)	
	항목 설명	전방에 설치되어 있는 유리로 파손시 비산을 막기위해 2장 이상의 접합형태로 적용됨	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검	
뒤유리		진단결과 양호	
	항목 설명	후방에 설치되어 있는 유리로 성에제거를 위한 열선가공 및 라디오 등 방송수신 기능도 함	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검	
운전석 앞도어 유리		진단결과 양호	
	항목 설명	운전석 앞 도어에 부착되어 있는 유리	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검	
조수석 앞도어 유리		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 앞 도어에 부착되어 있는 유리	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검	
운전석 뒤도어 유리		진단결과 양호	
	항목 설명	운전석 뒤 도어에 부착되어 있는 유리	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검	
조수석 뒤도어 유리		진단결과 양호	
	항목 설명	조수석 뒤 도어에 부착되어 있는 유리	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검	
윈도우 모터		진단결과 양호	
	항목 설명	실내창문 개폐에 필요로 하는 모터	
	진단 설명	작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검	


도어락 작동

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	리모컨 버튼을 누르거나 실내 도어락 스위치를 눌러 도어락이 작동하는 것을 말함
	진단 설명	파손 및 작동여부 점검


트렁크플로어패널

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	트렁크 룸 밑바닥 면
	진단 설명	수리흔적, 파손, 교환여부 및 트렁크 공간의 청결상태 점검


전동트렁크

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	차량 뒷부분의 적재공간(트렁크)을 덮고있는 패널의 개폐를 전동 방식으로하여 편리성을 추가한 장치
	진단 설명	개폐 정상작동 여부 확인 (스위치류 포함)


타이어 리페어 키트

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	스페어 타이어 방식이 아닌 손상된 타이어를 보수할수 있게끔 구비된 응급장비
	진단 설명	리페어 키트 유/무 확인, 파손 및 작동여부 점검


운전석 앞도어(실내)

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 앞도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검


조수석 앞도어(실내)

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	조수석 앞도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검


운전석 뒤도어(실내)

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 뒤도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검

조수석 뒤도어(실내)


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	조수석 뒤도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨
진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검

글로브박스


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	조수석 앞에 설치된 박스 모양의 수납공간
진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검

센터페시아


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	대시보드 중앙에서 운전석과 조수석 사이에 있는 컨트롤 패널 보드를 말함
진단 설명	스크래치 정도, 파손여부 및 작동여부 점검

기어노브


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	운전자가 직접 변속 레버를 앞뒤로 움직이며 주행 기능을 제어하는 부위
진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 작동여부 점검

센터콘솔


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	운전석과 조수석 사이에 설치된 박스 모양의 수납공간
진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검

콘솔암레스트


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	운전자가 팔을 올려놓을 수 있도록 한 센터콘솔에 위치한 수납공간 뚜껑형태의 장치
진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검

리어콘솔박스



진단결과 ☑ 양호



항목 설명	뒷좌석 암레스트의 수납 공간
진단 설명	손상 및 청결여부 점검

컵홀더트레이

진단결과 ☒ 양호




항목 설명 음료 및 컵을 거치할수 있는 고정 틀

진단 설명 손상 및 청결여부 점검

룸미러

진단결과 ☒ 양호




항목 설명 운전자가 차량 뒤쪽의 움직임을 확인 할수있도록 차량내 운전석 과 조수석 사이의 중간지점 바로 위쪽에 설치하는 미러.

진단 설명 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 작동여부 점검

운전석 1열시트(외관상태)

진단결과 ☒ 양호




항목 설명 운전자용 실내 시트

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

가운데 1열시트(외관상태)

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음




항목 설명 동승객용 1열 간이 시트(12인승)

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

조수석 1열시트(외관상태)

진단결과 ☒ 양호




항목 설명 조수석용 실내 시트

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

운전석 2열시트(외관상태)

진단결과 ☒ 양호




항목 설명 뒷좌석 승객용 시트(좌)

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

가운데 2열시트(외관상태)

진단결과 ☒ 양호




항목 설명 뒷좌석 승객용 시트(중앙)

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검


조수석 2열시트(외관상태)

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	뒷좌석 승객용 시트(우)
	진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검


매트

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차 실내 바닥면의 손상을 예방하기 위한 깔개
	진단 설명	손상 및 청결여부 점검


후석 암레스트

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	뒷좌석 승객의 팔을 올려놓을 수 있도록 한 장치
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동여부 점검


크래시패드

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	1열 앞 계기판과 각종 제어장치, 보관함, 기타 부속물로 구성되어 있는 부분
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환여부 점검


헤드라이닝

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차 천장 내장품으로 내부에는 완충제가 들어있으며 외부로 부터의 온도변화에 대한 단열재 기능
	진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검


플로어카펫

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차 실내 바닥에 설치되어 노면에서의 소음을 억제하기 위해 흡음스폰지와 함께 일체형으로 구성 (플로어 매트라고도 함)
	진단 설명	손상, 오염도 확인 및 점검


조향장치(외관상태)

진단결과 ✓ 양호

	항목 설명	자동차의 방향을 전환할때 사용하는 장치
	진단 설명	손상, 유격, 소음 확인 및 점검

변속레버(외관상태)

진단결과  양호




항목 설명 변속기 단수를 바꾸어주는 속도 변환용 레버

진단 설명 손상, 작동불량 여부 확인 및 점검

운전석 A필러(실내)

진단결과  양호





항목 설명 운전석 A필러 실내 내부 커버

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

조수석 A필러(실내)

진단결과  양호




항목 설명 조수석 A필러 실내 내부 커버

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

운전석 B필러(실내)

진단결과  양호




항목 설명 운전석 B필러 실내 내부 커버

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

조수석 B필러(실내)

진단결과  양호




항목 설명 조수석 B필러 실내 내부 커버

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

운전석 C필러(실내)

진단결과  양호




항목 설명 운전석 C필러 실내 내부 커버

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검








조수석 C필러(실내)

진단결과  양호




항목 설명 조수석 C필러 실내 내부 커버

진단 설명 손상, 오염도 확인 및 점검

운전석 사이드미러		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	운전석 문에 부착되어 후방을 볼수 있는 거울	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 다른 부위와 색상 차이, 방향지시등 및 카메라 작동상태 점검 ※카메라 작동상태는 `어라운드뷰` 옵션 장착 차량 대상	
조수석 사이드미러		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	조수석 문에 부착되어 후방을 볼수 있는 거울	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 다른 부위와 색상 차이, 방향지시등 및 카메라 작동상태 점검 ※ 카메라 작동상태는 `어라운드뷰` 옵션 장착 차량 대상	
선루프		진단결과 ☑ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	실내에 태양광선과 바람을 받을 수 있도록 여닫게 한 지붕의 창문	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 유리 균열 등의 손상, 작동상태 및 교환여부 점검	
계기판		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	자동차의 운전에 필요로 하는 정보를 표시해주는 부분	
	진단 설명	계기판 불법 교체여부 점검	
콘솔 램프		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	수납공간 내 공간을 조명하기 위한 등	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검	
룸 램프		진단결과 ☑ 양호	
	항목 설명	실내 천장의 중앙이나 전면유리창 인근에 설치되어 실내를 조명하기 위한 등	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검	
리어룸 램프		진단결과 ☑ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	실내 천장 뒤쪽에 설치되어 뒷좌석 부근의 조명을 위한 등	
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검	


선바이저(램프, 거울상태)

진단결과 양호

	항목 설명	운전자와 동승자의 눈을 태양의 직사광선으로부터 보호하기 위한 햇빛 방지용 장치
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 작동여부 점검


시트(열선, 통풍 작동상태)

진단결과 양호

	항목 설명	시트 내 장착되어 계절별에 따라 사용되는 부가장치
	진단 설명	기능(열선, 통풍)작동, 교환여부 점검


시트벨트

진단결과 양호

	항목 설명	승객을 시트에 고정시키기 위한 벨트 (통상 안전벨트, 좌석벨트라고도 함)
	진단 설명	손실 및 파손상태, 교환 및 작동여부 점검


메모리 시트

진단결과 양호

	항목 설명	시트 위치조절을 모터로 작동하며 시트 위치를 기억하는 메모리 기능이 있는 장치
	진단 설명	메모리 기억/설정 및 작동여부 확인


워크인 스위치

진단결과 양호

	항목 설명	조수석시트 등받이 사이드에 설치되어 시트 위치조절을 할수있는 장치
	진단 설명	파손 및 작동여부 점검


이지 엑세스

진단결과 양호

	항목 설명	시동을 끄고 차에서 내릴 때 운전석이 뒤로 물러나고 핸들이 위로 올라가서 운전자가 내리기 편하게 해주며, 차에 탈 때에도 그 상태로 유지되면서 탑승하기 편하도록 해주는 장치
	진단 설명	작동 여부 점검


윈도우커튼(작동, 외관상태)

진단결과 양호

	항목 설명	자외선 차단효과 및 외부에서 차량실내가 보여지는 부분을 막아주는 부품
	진단 설명	손실 및 파손상태, 교환 및 작동여부 점검


스티어링휠 열선 작동

진단결과 ☑ 양호

 	항목 설명	핸들내 열선삽입이 되어 있어 추운겨울 운전시 도움을 주는 장치
	진단 설명	작동여부 점검


사이드미러 폴딩

진단결과 ☑ 양호

 	항목 설명	차량 주차후 이동을 용이하기 위해 사이드미러를 접고 펼수 있는 기능
	진단 설명	작동여부 점검


에어컨시스템

진단결과 ☑ 양호

 	항목 설명	차량 에어컨가스를 압축순환시켜 실내를 시원하게하는 냉각 장치
	진단 설명	작동 여부 점검


히터시스템

진단결과 ☑ 양호

 	항목 설명	뜨거운 냉각수를 통과시켜 그 전도열로 차량 실내를 따뜻하게 하는 난방 장치
	진단 설명	작동 여부 점검


AV시스템(앞)

진단결과 ☑ 양호

 	항목 설명	차량 내부 앞쪽에 영상 시스템 외 오디오 시스템까지 갖춘 차량용 시청각시스템.
	진단 설명	스크래치 정도, 파손여부 및 작동여부 점검


AV시스템(뒤)

진단결과 ☑ 이 차량에는 해당 사항 없음

 	항목 설명	차량 내부 뒷쪽에 영상 시스템 외 오디오 시스템까지 갖춘 차량용 시청각시스템.
	진단 설명	스크래치 정도, 파손여부 및 작동여부 점검

스티어링휠 리모컨

진단결과 ☑ 양호

 	항목 설명	차량 핸들에 설치되어 있는 리모컨 형태로 오디오, 크루즈작동, 차량정보확인 등 간편히 조작이 가능한 장치
	진단 설명	스크래치 정도, 파손여부 및 작동여부 점검

블루투스 오디오


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	차량의 AV 시스템과 휴대형 기기와 블루투스로 연결, 손쉽게 AV 기기를 사용할 수 있도록 해주는 장치
진단 설명	작동 여부 점검

내비게이션


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	지도 안내를 통해 길 찾기를 도와주는 프로그램 장치
진단 설명	스크래치 정도, 파손여부 및 작동여부 점검

일루미네이션 컨트롤


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	계기판, 센터페시아 각종 버튼의 조명 밝기를 조절하는 장치
진단 설명	파손 및 작동여부 점검

하이패스시스템


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	주행 중인 차 안에서 고속도로 통행료를 무선 통신으로 지불 가능하게 하는 요금 징수시스템
진단 설명	파손 및 작동여부 점검

무선충전시스템 (WPC)


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	휴대폰을 별도의 충전 어댑터나 전원케이블과 연결하지 않고 충전하는 장치
진단 설명	작동여부 점검

패들쉬프트


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	주행 중 핸들에 부착된 패들을 이용해 빠르게 자동변속기의 주행을 조절할 수 있는 장치
진단 설명	파손 및 작동여부 점검

오토라이트


진단결과 ☑ 양호



항목 설명	운전자가 점등 스위치를 조작하지 않아도 주위의 밝기 변화를 센서로 감지해 미등 또는 전조등을 자동으로 점등 및 소등해 주는 장치
진단 설명	파손 및 작동여부 점검

오토와이퍼

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


전면유리창면에 설치된 레인센서로 빗방울 접촉정도에 따라 와이퍼 브러쉬의 닦는 속도나 간격을 자동으로 조절하는 장치

진단 설명

파손 및 작동여부 점검

파워 슬라이딩 도어

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음



항목 설명


승합차량 2열 도어 작동이 전동방식으로 장착되어 개폐시 편리성을 주는 장치

진단 설명

개폐 정상작동여부 점검 (스위치류 포함)

도어클로징

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음



항목 설명


자동차의 덜 닫힌 도어를 자동으로 닫아주는 기능

진단 설명

작동 여부 점검

실내송풍 모터

진단결과 ☒ 양호



항목 설명



냉난방기 사용시 작동 되는 모터

진단 설명

작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검

경고등

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


계기판 내 경고등 점등여부에 대한 확인

진단 설명

경고등 점등 여부

실내 각 스위치 점등

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


실내 각종 스위치 작동시 작동상태 및 램프류 점등여부를 확인

진단 설명

파손 및 작동여부 점검

경음기(혼)

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


다른 자동차나 보행자에게 주의를 주고자 할 때 자동차에서 소리를 낼 수 있게 만든 장치

진단 설명

작동 여부 점검


전방경보장치

진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	센서를 통하여 전방 선행 차량, 장애물의 속도 및 거리를 측정하여 차량의 충돌 경고하는 장치
	진단 설명	파손 및 작동여부 점검


후방경보장치

진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	센서를 통하여 후방 장애물의 속도 및 거리를 측정하여 차량의 충돌 경고하는 장치
	진단 설명	파손 및 작동여부 점검



전방카메라

진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	차량 전진 시 내비게이션 화면에 전방의 상황을 보여주는 카메라
	진단 설명	파손 및 작동여부 점검


후방카메라

진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	차량 후진 시 내비게이션 화면에 후방의 상황을 보여주는 카메라
	진단 설명	파손 및 작동여부 점검


어라운드 뷰 모니터

진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	4개의 카메라로 자동차의 360도 주변을 모두 촬영하여 하늘에서 내려다보듯 차량 주변을 한 화면에 보여주는 기능
	진단 설명	작동여부 점검


타이어공기압력 모니터링 (TPMS)









진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	타이어에 부착된 자동감지 센서를 통해 타이어의 공기압력 등의 정보를 제공하는 장치
	진단 설명	타이어 공기압력센서 이상여부 모니터링 결과 확인

헤드업디스플레이 (HUD)



진단결과 ✓ 양호

 	항목 설명	차량의 속도, 연료잔량, 길안내 정보등 운전자 바로 앞 유리창에 그래픽으로 보여주는 디스플레이 장치
	진단 설명	운행정보 제공센서 이상여부 모니터링 결과 확인

대쉬캠 (빌트인 캠)		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	미러 뒤쪽에 있는 내장형(순정) 블랙박스로 일종의 주행영상기록 장치	
	진단 설명	작동여부 점검	
냄새등급		진단결과 ☒ 양호	
 실내냄새 등급  실내냄새 등급	항목 설명	공기질 측정장비를 활용하여 공기질 및 냄새여부를 측정하여 결과값을 등급으로 산정하는 것	
	진단 설명	"1등급(매우 좋음) ~ 5등급(매우 나쁨)"으로 5단계 평가	
엔진		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	열에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 장치로 동력을 발생시키기 위해 연료를 연소함. (연료에 따라 가솔린, 디젤, CNG, LPI 등으로 구분 됨)	
	진단 설명	작동상태 및 누유/누수 여부 점검	
변속기		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	엔진에서 발생한 동력을 속도에 따라 필요한 회전력으로 바꾸어 전달하는 장치 (자동, 수동, 무한변속 등으로 구분 됨)	
	진단 설명	작동상태 및 누유/누수 여부 점검	
수동변속기_기어변속장치		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	수동변속기 외형점검 및 케이블 확인하는 것을 말함	
	진단 설명	작동여부, 연결케이블 등 손상 및 교환여부 점검	
클러치 어셈블리		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
 	항목 설명	수동변속 전 엔진의 동력을 잠시 끊고 연결할 수 있는 장치	
	진단 설명	작동여부, 작동 소음 및 진동 정도와 장치의 손상여부 점검	
엔진 작동상태(공회전)		진단결과 ☒ 양호	
 	항목 설명	엔진 회전시 기계적 무리를 주지않고 회전할수 있는 가장 낮은 회전수를 말함.(가속페달을 밟지않는 상태)	
	진단 설명	회전소음, 진동정도 및 장치의 손상, 교환여부 점검	

배력장치 상태

진단결과 ☒ 양호



항목 설명



운전자의 페달압력을 배가 시키주는 장치에 대한 상태확인을 말함

진단 설명

작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검

시동 모터

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


엔진 시동시에 만 사용되는 모터

진단 설명

작동여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환여부 점검

자동변속기 작동상태(공회전)

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


변속레버 각 단별 작동이 원활한지 확인하는 것을 말함

진단 설명

작동상태, 작동 소음 및 진동 정도와 장치의 손상, 교환여부 점검

자동변속기 (AT)

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


운전자의 조작에 의하지 않고 자동적으로 기어비가 선택되어 달리는 속도에 따라 기어가 자동으로 조작되는 변속기

진단 설명

변속기내 주요 센서들에 이상여부 모니터링 결과 확인

수동변속기 작동상태(공회전)

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음



항목 설명


수동변속 각단 별 작동이 원활한지 확인하는 것을 말함

진단 설명

작동여부, 작동 소음 및 진동 정도와 장치의 손상, 교환여부 점검

엔진오일유량

진단결과 ☒ 양호



항목 설명


엔진내 엔진오일의 양을 말함

진단 설명

오일량에 따른 보충여부 및 상태에 따른 교환여부 점검

자동변속기_유량 및 상태

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음



항목 설명


자동변속기 내 오일량을 점검하는 것을 말함

진단 설명

오일량에 따른 보충여부 및 상태에 따른 교환여부 점검


수동변속기_오일량 및 상태

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	수동변속기 내 오일량을 점검하는 것을 말함
	진단 설명	오일량에 따른 보충여부 및 상태에 따른 교환여부 점검


동력조향 작동 오일 누유

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	스티어링 기어박스 및 연결부 누유확인을 말함
	진단 설명	누유 점검


운전석 브레이크등

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	운전석 뒤쪽에 있는 일체형 램프 (미등, 후미등, 후진등, 정지등 등)
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


보조 브레이크등

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	차량 뒤쪽에 있는기존 브레이크등을 보조하는 램프
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


조수석 브레이크등

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	조수석 뒤쪽에 있는 일체형 램프 (미등, 후미등, 후진등, 정지등 등)
	진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등상태 점검


브레이크페달 작동상태

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	운전자가 제동을 하기 위해 브레이크 페달을 발로 조작하는 상태
	진단 설명	작동 여부 점검


주차브레이크 작동여부

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	차를 주차 시 사용하는 보조브레이크 (사이드브레이크 라고도 함)
	진단 설명	작동 여부 점검


브레이크패드 마모도

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	브레이크 디스크와 맞닿아 있는 마찰재의 마모 정도를 확인
	진단 설명	패드 마모 수치 점검 (정상 기준 : 3.0mm 이상)


브레이크마스터 실린더오일 누유

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	브레이크 작동실린더 부근의 누유확인을 말함
	진단 설명	누유 점검

브레이크 오일 누유

진단결과 ☒ 양호

	항목 설명	브레이크 마스터실린더에서 연결 파이프 및 부위 누유확인을 말함
	진단 설명	누유 점검

충전구 절연 상태

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	외부전원 공급을 위한 충전 장치
	진단 설명	손상/교환/작동여부 점검

고전원전기배선 상태

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	고전압/고전류를 전도하는데 사용하는 안전한 전기선
	진단 설명	손상/교환/작동여부 점검


충전기(220V) 케이블

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	이동식 완속 충전케이블
	진단 설명	케이블의 유/무 확인

가상엔진사운드(VESS,AVAS)

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

	항목 설명	전기차 이동시 보행자 사고방지를 위한 가상소음발생 장치
	진단 설명	진단스캐너 점검