

290도9226

GV70 2.5T AWD 기본형

점검일 : 2026-07-08

## 리본카 차량 품질 점검 결과

|          |    |           |      |
|----------|----|-----------|------|
| 차량하부/엔진룸 | 양호 | 외관/외부기능   | 고지항목 |
| 실내/내부기능  | 양호 | 주행시험/브레이크 | 양호   |

## 실내 냄새 등급

양호



## 실내 청결도

양호



## 배터리 상태

배터리 잔량 69.0%

## 타이어 상태

## 운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 5.9mm

제조일 : 2023년 14주차

브레이크패드 : 7.00mm



## 조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 5.9mm

제조일 : 2023년 46주차

브레이크패드 : 7.00mm

## 운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.8mm

제조일 : 2023년 05주차

브레이크패드 : 6.00mm


## 조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.7mm

제조일 : 2023년 05주차

브레이크패드 : 6.00mm

이 차량의 현재 품질점수는 87점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.  
(특허번호 제 10-1751748호)

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

앞 범퍼

조수석 뒤 휠

조수석 앞 휠




본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(Reborn car Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.


고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                   |                                                                                   |       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치   |
|                                                                                   |                                                                                   | 진단 설명 | 고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검 |


라디에이터 팬 모터

진단결과 ☒ 양호

|                                                                                   |                                                                                   |       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터 |
|                                                                                   |                                                                                   | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검         |

엔진오일누유\_로커암커버

진단결과 ☒ 양호

|                                                                                    |                                                                                    |       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함 |
|                                                                                    |                                                                                    | 진단 설명 | 실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검  |

엔진오일누유\_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검  |


엔진오일누유\_실린더 블록

진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 누유 점검                      |


냉각수누수\_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검  |

냉각수누수\_워터펌프

진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검  |



















































