

165하2930

팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지

점검일 : 2026-08-27

|        |                           |      |     |         |           |
|--------|---------------------------|------|-----|---------|-----------|
| 최초등록   | 2021.07.08                | 변속기  | 자동  | 보험이력    |           |
| 주행거리   | 86,681km                  | 연료   | 디젤  | 특수사고 0회 | 사고(피해) 1회 |
| 색상     | 검정색                       | 탑승정원 | 7인승 | 침수 0회   | 사고(가해) 0회 |
| 압류/저당  | 없음                        | 용도변경 | 있음  |         |           |
| 차량 Key | 스마트키 2개   카드키 0개   일반키 0개 |      |     |         |           |

## 리본카 차량 품질 점검 결과

|          |    |           |      |
|----------|----|-----------|------|
| 차량하부/엔진룸 | 양호 | 외관/외부기능   | 고지항목 |
| 실내/내부기능  | 양호 | 주행시험/브레이크 | 양호   |

## 실내 냄새 등급

양호



## 실내 청결도

양호



## 배터리 상태

배터리 잔량 75.0%

## 타이어 상태

## 운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.6mm

제조일 : 2023년 15주차

브레이크패드 : 6.00mm



## 조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.5mm

제조일 : 2023년 15주차

브레이크패드 : 6.00mm

## 운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 3.9mm

제조일 : 2021년 18주차

브레이크패드 : 10.00mm

## 조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 4.0mm

제조일 : 2021년 18주차

브레이크패드 : 10.00mm

이 차량의 현재 품질점수는 85점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.  
(특허번호 제 10-1751748호)

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

후드(본넷)

운전석 앞 도어(외부)

운전석 뒤 타이어

조수석 뒤 휠

조수석 뒤 도어(외부)



본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(Reborn car Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치

진단 설명

고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ✓ 양호



항목 설명



라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

엔진오일누유\_로커암커버

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유\_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유\_실린더 블록

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

누유 점검

냉각수누수\_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ✓ 양호



항목 설명


실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검

냉각수누수\_워터펌프

진단결과 ✓ 양호



항목 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검



















































