

299거1739

쏘나타 디 엣지 가솔린 2.0 인스퍼레이션

점검일 : 2026-10-22

|        |                           |      |     |                                                                                                    |                                                                                                      |
|--------|---------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최초등록   | 2023.11.23                | 변속기  | 자동  | 보험이력                                                                                               |                                                                                                      |
| 주행거리   | 88,687km                  | 연료   | 가솔린 |  특수사고 <b>0회</b> |  사고(피해) <b>0회</b> |
| 색상     | 검정색                       | 탑승정원 | 5인승 |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 압류/저당  | 없음                        | 용도변경 | 있음  |  침수 <b>0회</b>   |  사고(가해) <b>0회</b> |
| 차량 Key | 스마트키 2개   카드키 1개   일반키 0개 |      |     |                                                                                                    |                                                                                                      |

## 리본카 차량 품질 점검 결과

|          |      |           |        |
|----------|------|-----------|--------|
| 차량하부/엔진룸 | ✅ 양호 | 외관/외부기능   | ✅ 고지항목 |
| 실내/내부기능  | ✅ 양호 | 주행시험/브레이크 | ✅ 양호   |

## 실내 냄새 등급

양호



## 실내 청결도

양호



## 배터리 상태

배터리 잔량 65.0%


## 타이어 상태

## 운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.4mm

제조일 : 2025년 49주차

브레이크패드 : 4.00mm



## 조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 4.4mm

제조일 : 2025년 50주차

브레이크패드 : 4.00mm

## 운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 4.7mm

제조일 : 2025년 07주차


브레이크패드 : 5.00mm

## 조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 4.7mm

제조일 : 2025년 07주차

브레이크패드 : 5.00mm

이 차량의 현재 품질점수는 **86점** 입니다.RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.  
(특허번호 제 10-1751748호)현재품질  
**86점**

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

후드(본넷)

운전석 앞 휠

뒤 범퍼

조수석 뒤 휠

조수석 뒤 도어(외부)

조수석 앞 휠

운전석 앞 도어 유리



본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(RebornCar Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                   |       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  | 항목 설명 | 엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치   |
|                                                                                   | 진단 설명 | 고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검 |

라디에이터 팬 모터진단결과 ☒ 양호

|                                                                                   |       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검         |

엔진오일누유\_로커암커버진단결과 ☒ 양호

|                                                                                    |       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  | 항목 설명 | 실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함 |
|                                                                                    | 진단 설명 | 실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검  |

엔진오일누유\_실린더 헤드/가스켓진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|  | 항목 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검  |

엔진오일누유\_실린더 블록진단결과 ☒ 양호


|                                                                                     |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|  | 항목 설명 | 실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 누유 점검                      |


냉각수누수\_실린더 헤드/가스켓진단결과 ☒ 양호


|                                                                                     |       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|  | 항목 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검  |

냉각수누수\_워터펌프진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|  | 항목 설명 | 실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검  |


|                                                                                   |                                                                                   |                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 냉각수누수_라디에이터                                                                       |                                                                                   | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                            |
|  |  | 항목 설명                  | 라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함 |
|                                                                                   |                                                                                   | 진단 설명                  | 라디에이터 코어 누수 여부 점검          |

|                                                                                   |                                                                                   |                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 냉각수누수_냉각수 호스                                                                      |                                                                                   | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                            |
|  |  | 항목 설명                  | 냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함 |
|                                                                                   |                                                                                   | 진단 설명                  | 냉각호스 연결부 누수 여부 점검          |

|                                                                                    |                                                                                    |                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 냉각수누수_냉각수 수량                                                                       |                                                                                    | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                            |
|  |  | 항목 설명                  | 부동액 누수 여부 및 보관 탱크 내 수량을 말함 |
|                                                                                    |                                                                                    | 진단 설명                  | 부동액 누수 여부 및 보관 탱크 내 수량 점검  |








|                                                                                     |                                                                                     |                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 와이퍼 모터                                                                              |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                       |
|  |  | 항목 설명                  | 자동차 전면 유리에 시야 확보를 위한 와이퍼 장치를 구동시키는 모터 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검         |

|                                                                                     |                                                                                     |                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 스티어링 기어                                                                             |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                   |
|  |  | 항목 설명                  | 스티어링 작동 상태 확인을 말함                 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 스티어링 펌프                                                                             |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 이 차량에는 해당 사항 없음 |                                   |
|  |  | 항목 설명                               | 스티어링 기어 작동 펌프 상태 확인을 말함           |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                               | 작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검 |

|                                                                                     |                                                                                     |                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 배터리 충전 상태                                                                           |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                        |
|  |  | 항목 설명                  | 배터리 보관 용량(전류)에 대해 측정                   |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | CCA 용량 확인 및 교환, 점검 여부 ※ 정상 기준 : 75% 이상 |

|                                                                                     |       |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--|
| 발전기 출력                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                |  |
|    | 항목 설명 | 시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단                             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상          |  |
| 등속조인트                                                                               |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                |  |
|    | 항목 설명 | 전륜 구동 차의 앞 차축으로 사용되는 부분                               |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검                     |  |
| 추진축 및 베어링                                                                           |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                   |  |
|   | 항목 설명 | 변속기 출력을 종감속 장치(차동 및 종감속 기어)에 전달하는 장치                  |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검                     |  |
| 타이로드엔드 및 볼 조인트                                                                      |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                |  |
|  | 항목 설명 | 타이로드 끝에 있는 볼과 소켓으로 된 조인트를 말함                          |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검                         |  |
| 자동변속기_오일누유                                                                          |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                |  |
|  | 항목 설명 | 자동변속기 본체 및 연결부 누유 확인을 말함                              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 누유 점검                                                 |  |
| 수동변속기_오일누유                                                                          |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                   |  |
|  | 항목 설명 | 수동변속기 본체 및 연결부 누유 확인을 말함                              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 누유 점검                                                 |  |
| 디퍼런셜 기어                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                   |  |
|  | 항목 설명 | 선회 시 좌우 바퀴의 회전수를 다르게 조정하여 회전을 용이하게 해주는 장치 (차동기어라고도 함) |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검                     |  |

|                                                                                     |       |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 연료 누출(LP가스 포함)                                                                      |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|    | 항목 설명 | 연료라인 내 연료의 누출 여부를 확인하는 것                                        |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 누출 여부 점검                                                        |  |
| 플로어 패널                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|    | 항목 설명 | 자동차 실내 바닥면                                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검                                            |  |
| 후드(본넷)                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 고지항목 (미세한 스톤칩이 있습니다.)                       |  |
|   | 항목 설명 | 차체 앞에 있는 엔진실을 덮고 있는 패널 (보닛 Bonnet이라고도 함)                        |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검 |  |
| 라디에이터 고정 패널                                                                         |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 라디에이터를 지지하는 패널 (패널에는 라디에이터, 헤드 램프, 라디에이터 그릴 등이 장착됨)             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검                                            |  |
| 라디에이터 그릴                                                                            |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할을 하는 부속품                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 균열, 깨짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                                         |  |
| 앞 범퍼                                                                                |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 차량의 앞에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 장치                                  |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검        |  |
| 운전석 전조등                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 자동차 좌측 앞에 부착되어 야간 주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                                 |  |

운전석 안개등진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                   |       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                         |

운전석 주간주행등진단결과 ☒ 양호

|                                                                                   |       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차의 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등 (상시 점등) |
|                                                                                   | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                   |

운전석 앞 펜더진단결과 ☒ 양호

|                                                                                    |       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 운전석 앞 타이어를 덮고 있는 부분                                      |
|                                                                                    | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검 |

운전석 앞 휠진단결과 ☒ 고지항목 (스크래치가 있습니다.)

|                                                                                     |       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|  | 항목 설명 | 운전석 앞쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분           |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검 |

운전석 앞 타이어진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차 운전석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무                 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상 |

운전석 사이드실진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 차량 운전석 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널                                     |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검 |

운전석 앞 도어(외부)진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 운전석 자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                           |

|                                                                                     |       |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 운전석 뒤 도어(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|    | 항목 설명 | 운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 운전석 A 필러(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|    | 항목 설명 | 운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 và 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 운전석 B 필러(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|   | 항목 설명 | 운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터필러 라고도 함                                              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 운전석 C 필러(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 리어 도어와 리어 윈도우 중간에 있어 리어 필러 라고도 함                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 운전석 뒤 펜더                                                                            |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 뒤 타이어를 덮고 있는 부분                                                                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 운전석 뒤 휠                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 뒤쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분                                                                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검                                                           |  |
| 운전석 뒤 타이어                                                                           |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                                      |  |
|  | 항목 설명 | 자동차 운전석 뒷바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무                                                                |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상                                                |  |

트렁크

진단결과 양호

|                                                                                   |       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널                             |
|                                                                                   | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검 |

엠블럼(후면)

진단결과 양호

|                                                                                   |       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 차량 제조 회사명이나 차의 이름 등을 디자인하여 마크로 만든 것을 말함 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검            |

뒤 범퍼

진단결과 고지항목 (미세한 스크래치가 있습니다.)

|                                                                                    |       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 차량의 뒤에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 부품                           |
|                                                                                    | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검 |

뒤 번호판 램프

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차 뒷면에 설치된 번호판을 야간 식별이 가능하도록 조명하는 등 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검      |

조수석 뒤 휠

진단결과 고지항목 (스크래치가 있습니다.)

|                                                                                     |       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|  | 항목 설명 | 조수석 뒤쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분           |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검 |

조수석 뒤 타이어

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차 조수석 뒷바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무                 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상 |

조수석 뒤 펜더

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 조수석 뒤 타이어를 덮고 있는 부분                                      |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검 |

|                                                                                     |       |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 조수석 A 필러(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>양호</span>                                                                        |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 và 옆 유리 위에 장착되어 프런트 필러라고도 함                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 조수석 B 필러(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>양호</span>                                                                        |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터 필러라고도 함                                              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 조수석 C 필러(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>양호</span>                                                                        |  |
|   | 항목 설명 | 조수석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 리어 도어와 리어 윈도우 중간에 있어 리어 필러 라고도 함                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검                                    |  |
| 조수석 뒤 도어(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>고지항목</span> (미세한 붓터치가 있습니다.)                                                     |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 조수석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검                                    |  |
| 조수석 앞 도어(외부)                                                                        |       | 진단결과 <span>양호</span>                                                                        |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 조수석쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조        |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검                             |  |
| 조수석 사이드실                                                                            |       | 진단결과 <span>양호</span>                                                                        |  |
|  | 항목 설명 | 차량 조수석 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널                                                                 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검                                    |  |
| 조수석 앞 휠                                                                             |       | 진단결과 <span>고지항목</span> (스크래치가 있습니다.)                                                        |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 앞쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분                                                                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검                                                           |  |

|                                                                                     |       |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 조수석 앞 타이어                                                                           |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|    | 항목 설명 | 자동차 조수석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무                                    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상                    |  |
| 도어락 작동                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|    | 항목 설명 | 리모컨 버튼을 누르거나 실내 도어락 스위치를 눌러 도어락이 작동하는 것을 말함                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                                   |  |
| 조수석 앞 펜더                                                                            |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|   | 항목 설명 | 조수석 앞 타이어를 덮고 있는 부분                                             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검 |  |
| 조수석 전조등                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 자동차 우측 앞에 부착되어 야간 주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                                 |  |
| 조수석 안개등                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                             |  |
|  | 항목 설명 | 눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 우측 전조등 아래에 설치되어 있음         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                                 |  |
| 조수석 주간주행등                                                                           |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 자동차 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등 (상시 점등)                |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                                 |  |
| 루프                                                                                  |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                          |  |
|  | 항목 설명 | 자동차 뒷부분에 씌우는 덮개 패널                                              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검 |  |

|                                                                                     |       |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|
| 루프랙                                                                                 |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 이 차량에는 해당 사항 없음 |  |
|    | 항목 설명 | 차량의 지붕에 짐을 싣거나 고정의 용도로 사용하기 위해 세로로 설치된 2개의 봉             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검                             |  |
| 앞 패널                                                                                |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 양호              |  |
|    | 항목 설명 | 앞 부분 차체의 패널을 말함 (라디에이터 서포트 뒤 위치)                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검                                     |  |
| 앞 크로스 멤버                                                                            |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 양호              |  |
|   | 항목 설명 | 차량 앞 부분 주요 골격을 좌우 방향으로 보강해 주는 부위                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                               |  |
| 운전석 앞 인사이드 패널                                                                       |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 양호              |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 앞 바퀴 윗부분 차체 부위를 말함                                   |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검                                     |  |
| 운전석 앞 휠 하우스                                                                         |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 양호              |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 앞 바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개                                    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검                                     |  |
| 운전석 앞 사이드 멤버                                                                        |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 양호              |  |
|  | 항목 설명 | 차체 운전석 앞쪽에 위치, 앞뒤 방향으로 보강해 주는 부위                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                               |  |
| 조수석 앞 사이드 멤버                                                                        |       | 진단결과 <input checked="" type="checkbox"/> 양호              |  |
|  | 항목 설명 | 차체 조수석 앞쪽에 위치, 앞뒤 방향으로 보강해 주는 부위                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                               |  |

|                                                                                     |       |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 조수석 앞 인사이드 패널                                                                       |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 앞바퀴 윗부분 차체 부위를 말함                                                        |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검                                                         |  |
| 조수석 앞 휠 하우스                                                                         |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 앞바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개                                                         |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검                                                         |  |
| 카울 패널 (대시보드)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|   | 항목 설명 | 전면 유리와 연결된 앞쪽 패널 부분을 말하며, 전면 유리에 떨어진 물이나 이물질 등이 외부로 흘러내리도록 만드는 배수로 역할을 하는 부품 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검                                                         |  |
| 뒤 크로스 멤버                                                                            |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|  | 항목 설명 | 차량 뒷부분 주요 골격을 보강해 주는 부위                                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                                                   |  |
| 리어 패키지 트레이                                                                          |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|  | 항목 설명 | 후면 유리 아래쪽 선반                                                                 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검                                                         |  |
| 운전석 뒤 휠 하우스                                                                         |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 뒷바퀴를 덮고 있는 차체 안쪽 덮개                                                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검                                                         |  |
| 운전석 뒤 사이드 멤버                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                       |  |
|  | 항목 설명 | 차체 운전석 뒤쪽에 위치, 앞뒤 방향으로 보강해 주는 부위                                             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                                                   |  |

|                                                                                     |       |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|
| 조수석 뒤 사이드 멤버                                                                        |       | 진단결과 <span>양호</span>                               |  |
|    | 항목 설명 | 차체 조수석 뒤쪽에 위치, 앞뒤 방향으로 보강해 주는 부위                   |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 찌그러짐, 휘어짐 등의 손상 및 교환 여부 점검                         |  |
| 조수석 뒤 휠 하우스                                                                         |       | 진단결과 <span>양호</span>                               |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 뒷바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개                               |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 손상 및 교환 여부 점검                               |  |
| 뒤 패널                                                                                |       | 진단결과 <span>양호</span>                               |  |
|   | 항목 설명 | 차체 가장 후미에 장착되는 패널을 말함 (후미등이 장착되어 있음)               |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검                               |  |
| 앞 유리                                                                                |       | 진단결과 <span>양호</span>                               |  |
|  | 항목 설명 | 전방에 설치되어 있는 유리로 파손 시 비산을 막기 위해 2장 이상의 접합 형태로 적용됨   |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                    |  |
| 뒤 유리                                                                                |       | 진단결과 <span>양호</span>                               |  |
|  | 항목 설명 | 후방에 설치되어 있는 유리로 성에 제거를 위한 열선 가공 및 라디오 등 방송수신 기능도 함 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검                       |  |
| 운전석 앞 도어 유리                                                                         |       | 진단결과 <span>고지항목</span> (썬팅 손상이 있습니다.)              |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 앞 도어에 부착되어 있는 유리                               |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검                   |  |
| 조수석 앞 도어 유리                                                                         |       | 진단결과 <span>양호</span>                               |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 앞 도어에 부착되어 있는 유리                               |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검                   |  |

|                                                                                     |       |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--|
| 운전석 뒤 도어 유리                                                                         |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|    | 항목 설명 | 운전석 뒤 도어에 부착되어 있는 유리                                    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검                        |  |
| 조수석 뒤 도어 유리                                                                         |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 뒤 도어에 부착되어 있는 유리                                    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검                        |  |
| 윈도우 모터                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|   | 항목 설명 | 실내 창문 개폐에 필요로 하는 모터                                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검                           |  |
| 트렁크 플로어 패널                                                                          |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|  | 항목 설명 | 트렁크 룸 밑바닥 면                                             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 수리 흔적, 파손, 교환 여부 및 트렁크 공간의 청결상태 점검                      |  |
| 전동트렁크                                                                               |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|  | 항목 설명 | 차량 뒷부분의 적재공간(트렁크)을 덮고 있는 패널의 개폐를 전동 방식으로 하여 편리성을 추가한 장치 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 개폐 정상작동 여부 확인 (스위치류 포함)                                 |  |
| 타이어 리페어 키트                                                                          |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|  | 항목 설명 | 스페어타이어 방식이 아닌 손상된 타이어를 보수할 수 있게끔 구비된 응급장비               |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 리페어 키트 유/무 확인, 파손 및 작동 여부 점검                            |  |
| 운전석 앞 도어(실내)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                  |  |
|  | 항목 설명 | 운전석 앞 도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨             |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검                            |  |

|                                                                                     |       |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|
| 조수석 앞 도어(실내)                                                                        |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 앞 도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검                |  |
| 운전석 뒤 도어(실내)                                                                        |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|    | 항목 설명 | 운전석 뒤 도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검                |  |
| 조수석 뒤 도어(실내)                                                                        |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|   | 항목 설명 | 조수석 뒤도어 차체에 부착되어 있는 부위로 창문 개폐를 위한 스위치가 부착됨  |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검                |  |
| 글로브박스                                                                               |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 앞에 설치된 박스 모양의 수납공간                      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검           |  |
| 센터페시아                                                                               |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|  | 항목 설명 | 대시보드 중앙에서 운전석과 조수석 사이에 있는 컨트롤 패널 보드를 말함     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치 정도, 파손여부 및 작동 여부 점검                    |  |
| 기어노브                                                                                |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|  | 항목 설명 | 운전자가 직접 변속 레버를 앞뒤로 움직이며 주행 기능을 제어하는 부위      |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 작동 여부 점검                |  |
| 센터 콘솔                                                                               |       | 진단결과 <span>✔</span> 양호                      |  |
|  | 항목 설명 | 운전석과 조수석 사이에 설치된 박스 모양의 수납공간                |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검           |  |

콘솔 암 레스트

진단결과 양호

|                                                                                   |       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 운전자가 팔을 올려놓을 수 있도록 한 센터 콘솔에 위치한 수납 공간 뚜껑 형태의 장치 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검               |

리어 콘솔박스

진단결과 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                   |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|  | 항목 설명 | 뒷좌석 암 레스트의 수납공간 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 손상 및 청결여부 점검    |

컵홀더 트레이

진단결과 양호

|                                                                                    |       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
|  | 항목 설명 | 음료 및 컵을 거치할 수 있는 고정 틀 |
|                                                                                    | 진단 설명 | 손상 및 청결여부 점검          |

룸미러

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 운전자가 차량 뒤쪽의 움직임을 확인할 수 있도록 차량 내 운전 석과 조수석 사이의 중간지점 바로 위쪽에 설치하는 미러 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 작동 여부 점검                                      |

운전석 1열 시트(외관 상태)

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|  | 항목 설명 | 운전자용 실내 시트      |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검 |

가운데 1열 시트(외관 상태)

진단결과 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                     |       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
|  | 항목 설명 | 동승객용 1열 간이 시트(12인승) |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검     |

조수석 1열 시트(외관 상태)

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|  | 항목 설명 | 조수석용 실내 시트      |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검 |

운전석 2열 시트(외관 상태) 진단결과 양호

|                                                                                   |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|  | 항목 설명 | 뒷좌석 승객용 시트(좌)   |
|                                                                                   | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검 |

가운데 2열 시트(외관 상태) 진단결과 양호

|                                                                                   |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|  | 항목 설명 | 뒷좌석 승객용 시트(중앙)  |
|                                                                                   | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검 |

조수석 2열 시트(외관 상태) 진단결과 양호

|                                                                                    |       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|  | 항목 설명 | 뒷좌석 승객용 시트(우)   |
|                                                                                    | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검 |

매트 진단결과 양호

|                                                                                     |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차 실내 바닥면의 손상을 예방하기 위한 깔개 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상 및 청결여부 점검               |

후석 암레스트 진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|  | 항목 설명 | 뒷좌석 승객의 팔을 올려놓을 수 있도록 한 장치        |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 개폐기능 작동 여부 점검 |

크래시패드 진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 1열 앞 계기판과 각종 제어장치, 보관함, 기타 부속물로 구성되어 있는 부분 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검               |

헤드라이닝 진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차 천장 내장품으로 내부에는 완충제가 들어있으며 외부로부터의 온도 변화에 대한 단열재 기능 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검                                      |

플로어 카펫

진단결과 ✓ 양호

|                                                                                   |       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차 실내 바닥에 설치되어 노면에서의 소음을 억제하기 위해 흡음 스펀지와 함께 일체형으로 구성 (플로어 매트라고도 함) |
|                                                                                   | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검                                                     |

조향장치(외관 상태)

진단결과 ✓ 양호

|                                                                                   |       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
|  | 항목 설명 | 자동차의 방향을 전환할 때 사용하는 장치 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 손상, 유격, 소음 확인 및 점검     |

변속레버(외관 상태)

진단결과 ✓ 양호

|                                                                                    |       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | 항목 설명 | 변속기 단수를 바꾸어주는 속도 변환용 레버 |
|                                                                                    | 진단 설명 | 손상, 작동불량 여부 확인 및 점검     |

운전석 A 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호

|                                                                                     |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|  | 항목 설명 | 운전석 A 필러 실내 내부 커버 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검   |

조수석 A 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호

|                                                                                     |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|  | 항목 설명 | 조수석 A 필러 실내 내부 커버 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검   |

운전석 B 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호

|                                                                                     |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|  | 항목 설명 | 운전석 B 필러 실내 내부 커버 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검   |







조수석 B 필러(실내)

진단결과 ✓ 양호


|                                                                                     |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|  | 항목 설명 | 조수석 B 필러 실내 내부 커버 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검   |

|                                                                                     |       |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 운전석 C 필러(실내)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                               |  |
|    | 항목 설명 | 운전석 C 필러 실내 내부 커버                                                                    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검                                                                      |  |
| 조수석 C 필러(실내)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                               |  |
|    | 항목 설명 | 조수석 C 필러 실내 내부 커버                                                                    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손상, 오염도 확인 및 점검                                                                      |  |
| 운전석 사이드미러                                                                           |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                               |  |
|   | 항목 설명 | 운전석 문에 부착되어 후방을 볼 수 있는 거울                                                            |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 다른 부위와 색상 차이, 방향지시등 및 카메라 작동 상태 점검 ※ 카메라 작동 상태는 '어라운드뷰' 옵션 장착 차량 대상 |  |
| 조수석 사이드미러                                                                           |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                               |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 문에 부착되어 후방을 볼 수 있는 거울                                                            |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 다른 부위와 색상 차이, 방향지시등 및 카메라 작동 상태 점검 ※ 카메라 작동 상태는 '어라운드뷰' 옵션 장착 차량 대상 |  |
| 선루프                                                                                 |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                                                  |  |
|  | 항목 설명 | 실내에 태양 광선과 바람을 받을 수 있도록 여닫게 한 지붕의 창문                                                 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치(도장 벗겨짐 포함), 유리 균열 등의 손상, 작동 상태 및 교환 여부 점검                                       |  |
| 계기판                                                                                 |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                               |  |
|  | 항목 설명 | 자동차의 운전에 필요로 하는 정보를 표시해 주는 부분                                                        |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 계기판 불법 교체여부 점검                                                                       |  |
| 콘솔 램프                                                                               |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                                                  |  |
|  | 항목 설명 | 수납공간 내 공간을 조명하기 위한 등                                                                 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검                                                      |  |

|                                                                                     |       |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|
| 룸 램프                                                                                |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                       |  |
|    | 항목 설명 | 실내 천장의 중앙이나 전면 유리창 인근에 설치되어 실내를 조명하기 위한 등    |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검              |  |
| 리어 룸 램프                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음          |  |
|    | 항목 설명 | 실내 천장 뒤쪽에 설치되어 뒷좌석 부근의 조명을 위한 등              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검              |  |
| 선바이저(램프, 거울 상태)                                                                     |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                       |  |
|   | 항목 설명 | 운전자와 동승자의 눈을 태양의 직사광선으로부터 보호하기 위한 햇빛 방지용     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 작동 여부 점검                 |  |
| 시트(열선, 통풍 작동 상태)                                                                    |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                       |  |
|  | 항목 설명 | 시트 내 장착되어 계절별에 따라 사용되는 부가장치                  |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 기능(열선, 통풍)작동, 교환 여부 점검                       |  |
| 시트벨트                                                                                |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                       |  |
|  | 항목 설명 | 승객을 시트에 고정시키기 위한 벨트(통상 안전벨트, 좌석벨트라 고도 함)     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 손실 및 파손상태, 교환 및 작동 여부 점검                     |  |
| 메모리 시트                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                       |  |
|  | 항목 설명 | 시트 위치 조절을 모터로 작동하며 시트 위치를 기억하는 메모리 기능이 있는 장치 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 메모리 기억/설정 및 작동 여부 확인                         |  |
| 워크인 스위치                                                                             |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                       |  |
|  | 항목 설명 | 조수석 시트 등받이 사이드에 설치되어 시트 위치 조절을 할 수 있는 장치     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                |  |


|                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이지 액세스                                                                              |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|    |    | 항목 설명                  | 시동을 끄고 차에서 내릴 때 운전석이 뒤로 물러나고 핸들이 위로 올라가서 운전자가 내리기 편하게 해주며, 차에 탈 때에도 그 상태로 유지되면서 탑승하기 편하도록 해주는 장치 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 점검                                                                                         |
| 윈도우 커튼 (작동, 외관 상태)                                                                  |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|    |    | 항목 설명                  | 자외선 차단 효과 및 외부에서 차량 실내가 보이는 부분을 막아주는 부품                                                          |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 손실 및 파손상태, 교환 및 작동 여부 점검                                                                         |
| 스티어링 휠 열선 작동                                                                        |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|   |   | 항목 설명                  | 핸들 내 열선 삽입이 되어 있어 추운 겨울 운전 시 도움을 주는 장치                                                           |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 점검                                                                                         |
| 사이드미러 폴딩                                                                            |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|  |  | 항목 설명                  | 차량 주차 후 이동을 용이하기 위해 사이드미러를 접고 펼 수 있는 기능                                                          |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 점검                                                                                         |
| 에어컨 시스템                                                                             |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|  |  | 항목 설명                  | 차량 에어컨 가스를 압축 순환시켜 실내를 시원하게 하는 냉각 장치                                                             |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 점검                                                                                         |
| 히터 시스템                                                                              |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|  |  | 항목 설명                  | 뜨거운 냉각수를 통과시켜 그 전도열로 차량 실내를 따뜻하게 하는 난방 장치                                                        |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 작동 여부 점검                                                                                         |
| AV 시스템(앞)                                                                           |                                                                                     | 진단결과 <span>✔</span> 양호 |                                                                                                  |
|  |  | 항목 설명                  | 차량 내부 앞쪽에 영상 시스템 외 오디오 시스템까지 갖춘 차량용 시청각 시스템                                                      |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명                  | 스크래치 정도, 파손여부 및 작동 여부 점검                                                                         |

AV 시스템(뒤) 진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음



|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 항목 설명 | 차량 내부 뒤쪽에 영상 시스템 외 오디오 시스템까지 갖춘 차량용 시청각 시스템 |
| 진단 설명 | 스크래치 정도, 파손여부 및 작동 여부 점검                    |

스티어링 휠 리모컨 진단결과 ☒ 양호




|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 항목 설명 | 차량 핸들에 설치되어 있는 리모컨 형태로 오디오, 크루즈 작동, 차량 정보 확인 등 간편히 조작이 가능한 장치 |
| 진단 설명 | 스크래치 정도, 파손여부 및 작동 여부 점검                                      |

블루투스 오디오 진단결과 ☒ 양호




|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 항목 설명 | 차량의 AV 시스템과 휴대형 기기와 블루투스로 연결, 손쉽게 AV 기기를 사용할 수 있도록 해주는 장치 |
| 진단 설명 | 작동 여부 점검                                                  |

내비게이션 진단결과 ☒ 양호




|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 항목 설명 | 지도 안내를 통해 길 찾기를 도와주는 프로그램 장치 |
| 진단 설명 | 스크래치 정도, 파손여부 및 작동 여부 점검     |

일루미네이션 컨트롤 진단결과 ☒ 양호




|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 항목 설명 | 계기판, 센터페시아 각종 버튼의 조명 밝기를 조절하는 장치 |
| 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                    |

하이패스 시스템 진단결과 ☒ 양호



|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 항목 설명 | 주행 중인 차 안에서 고속도로 통행료를 무선 통신으로 지불 가능하게 하는 요금 징수시스템 |
| 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                     |

무선 충전시스템 (WPC) 진단결과 ☒ 양호




|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 항목 설명 | 휴대폰을 별도의 충전 어댑터나 전원 케이블과 연결하지 않고 충전하는 장치 |
| 진단 설명 | 작동 여부 점검                                 |

|                                                                                                                                                                         |       |                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 패들 시프트                                                                                                                                                                  |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                  |  |
|       | 항목 설명 | 주행 중 핸들에 부착된 패들을 이용해 빠르게 자동변속기의 주행을 조절할 수 있는 장치                         |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                                           |  |
| 오토 라이트                                                                                                                                                                  |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                  |  |
|       | 항목 설명 | 운전자가 점등 스위치를 조작하지 않아도 주위의 밝기 변화를 센서로 감지해 미등 또는 전조등을 자동으로 점등 및 소등해 주는 장치 |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                                           |  |
| 오토 와이퍼                                                                                                                                                                  |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                  |  |
|     | 항목 설명 | 전면 유리창 면에 설치된 레인센서로 빗방울 접촉 정도에 따라 와이퍼 브러시의 닦는 속도나 간격을 자동으로 조절하는 장치      |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                                           |  |
| 파워 슬라이딩 도어                                                                                                                                                              |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                                     |  |
|   | 항목 설명 | 승합차량 2열 도어 작동이 전동 방식으로 장착되어 개폐 시 편리성을 주는 장치                             |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 개폐 정상작동 여부 점검 (스위치류 포함)                                                 |  |
| 도어 클로징                                                                                                                                                                  |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                                     |  |
|   | 항목 설명 | 자동차의 덜 닫힌 도어를 자동으로 닫아주는 기능                                              |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 작동 여부 점검                                                                |  |
| 실내 송풍 모터                                                                                                                                                                |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                  |  |
|   | 항목 설명 | 냉난방기 사용 시 작동되는 모터                                                       |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검                                           |  |
| 경고등                                                                                                                                                                     |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                  |  |
|   | 항목 설명 | 계기판 내 경고등 점등 여부에 대한 확인                                                  |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 경고등 점등 여부                                                               |  |


실내 각 스위치 점등

진단결과 양호

|                                                                                   |       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 실내 각종 스위치 작동 시 작동 상태 및 램프류 점등 여부를 확인 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                        |


경음기(혼)

진단결과 양호

|                                                                                   |       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 다른 자동차나 보행자에게 주의를 주고자 할 때 자동차에서 소리를 낼 수 있게 만든 장치 |
|                                                                                   | 진단 설명 | 작동 여부 점검                                         |


전방 경보장치

진단결과 양호

|                                                                                    |       |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 센서를 통하여 전방 선행 차량, 장애물의 속도 및 거리를 측정하여 차량의 출동 경고하는 장치 |
|                                                                                    | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                       |


후방 경보장치

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 센서를 통하여 후방 장애물의 속도 및 거리를 측정하여 차량의 충돌 경고하는 장치 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                                |


전방 카메라

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 차량 전진 시 내비게이션 화면에 전방의 상황을 보여주는 카메라 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                      |


후방 카메라

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 차량 후진 시 내비게이션 화면에 후방의 상황을 보여주는 카메라 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 파손 및 작동 여부 점검                      |

어라운드 뷰 모니터

진단결과 양호

|                                                                                     |       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|  | 항목 설명 | 4개의 카메라로 자동차의 360도 주변을 모두 촬영하여 하늘에서 내려다보듯 차량 주변을 한 화면에 보여주는 기능 |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 점검                                                       |

|                                                                                     |       |                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 타이어 공기압력 모니터링 (TPMS)                                                                |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                         |  |
|    | 항목 설명 | 타이어에 부착된 자동 감지 센서를 통해 타이어의 공기압력 등의 정보를 제공하는 장치                                 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 타이어 공기압력센서 이상여부 모니터링 결과 확인                                                     |  |
| 헤드업 디스플레이 (HUD)                                                                     |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                         |  |
|    | 항목 설명 | 차량의 속도, 연료 잔량, 길 안내 정보 등 운전자 바로 앞 유리창에 그래픽으로 보여주는 디스플레이 장치                     |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 운행정보 제공센서 이상여부 모니터링 결과 확인                                                      |  |
| 대시 캠 (빌트인 캠)                                                                        |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                                            |  |
|   | 항목 설명 | 미러 뒤쪽에 있는 내장형(순정) 블랙박스로 일종의 주행영상기록 장치                                          |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 점검                                                                       |  |
| 실내 냄새 등급                                                                            |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                         |  |
|  | 항목 설명 | 공기질 측정 장비를 활용하여 공기질 및 냄새 여부를 측정하여 결과를 등급으로 산정하는 것                              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | "1등급(매우 좋음) ~ 5등급(매우 나쁨)"으로 5단계 평가                                             |  |
| 엔진                                                                                  |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                         |  |
|  | 항목 설명 | 열에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 장치로 동력을 발생시키기 위해 연료를 연소함 (연료에 따라 가솔린, 디젤, CNG, LPI 등으로 구분됨) |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 상태 및 누유/누수 여부 점검                                                            |  |
| 변속기                                                                                 |       | 진단결과 <span>☑</span> 양호                                                         |  |
|  | 항목 설명 | 엔진에서 발생한 동력을 속도에 따라 필요한 회전력으로 바꾸어 전달하는 장치 (자동, 수동, 무한 변속 등으로 구분됨)              |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 상태 및 누유/누수 여부 점검                                                            |  |
| 수동변속기_기어 변속장치                                                                       |       | 진단결과 <span>☑</span> 이 차량에는 해당 사항 없음                                            |  |
|  | 항목 설명 | 수동 변속기 케이블 확인하는 것을 말함                                                          |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부, 연결케이블 등 손상 및 교환 여부 점검                                                   |  |

클러치 어셈블리진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                   |                                                                                   |       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 수동 변속 전 엔진의 동력을 잠시 끊고 연결할 수 있는 장치 |
|                                                                                   |                                                                                   | 진단 설명 | 작동 여부, 작동 소음 및 진동 정도와 장치의 손상여부 점검 |

엔진 작동 상태(공회전)진단결과 ☒ 양호

|                                                                                   |                                                                                   |       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 엔진 회전 시 기계적 무리를 주지 않고 회전할 수 있는 가장 낮은 회전수를 말함 (가속페달을 밟지 않은 상태) |
|                                                                                   |                                                                                   | 진단 설명 | 회전소음, 진동정도 및 장치의 손상, 교환 여부 점검                                 |

배력 장치 상태진단결과 ☒ 양호

|                                                                                    |                                                                                    |       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 운전자의 페달 압력을 배가 시켜주는 장치에 대한 상태 확인을 말함 |
|                                                                                    |                                                                                    | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검        |

시동 모터진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 엔진 시동 시에만 사용되는 모터             |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검 |

자동변속기 작동 상태(공회전)진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 변속레버 각 단별 작동이 원활한지 확인하는 것을 말함          |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 작동 상태, 작동 소음 및 진동 정도와 장치의 손상, 교환 여부 점검 |

자동변속기 (A/T)진단결과 ☒ 양호

|                                                                                     |                                                                                     |       |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 운전자의 조작에 의하지 않고 자동적으로 기어비가 선택되어 달리는 속도에 따라 기어가 자동으로 조작되는 변속기 |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 변속기내 주요 센서들에 이상여부 모니터링 결과 확인                                 |

수동변속기 작동 상태 (공회전)진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

|                                                                                     |                                                                                     |       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|  |  | 항목 설명 | 변속레버 각 단별 작동이 원활한지 확인하는 것을 말함          |
|                                                                                     |                                                                                     | 진단 설명 | 작동 상태, 작동 소음 및 진동 정도와 장치의 손상, 교환 여부 점검 |

|                                                                                                                                                                         |       |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--|
| 엔진오일 유량                                                                                                                                                                 |       | 진단결과 <span>양호</span>                    |  |
|       | 항목 설명 | 엔진 내 엔진오일의 양을 말함                        |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 오일량에 따른 보충여부 및 상태에 따른 교환 여부 점검          |  |
| 자동변속기_유량 및 상태                                                                                                                                                           |       | 진단결과 <span>이 차량에는 해당 사항 없음</span>       |  |
|       | 항목 설명 | 자동변속기 내 오일의 양을 점검하는 것을 말함               |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 오일량에 따른 보충여부 및 상태에 따른 교환 여부 점검          |  |
| 수동변속기_유량 및 상태                                                                                                                                                           |       | 진단결과 <span>이 차량에는 해당 사항 없음</span>       |  |
|     | 항목 설명 | 수동변속기 내 오일의 양을 점검하는 것을 말함               |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 오일량에 따른 보충여부 및 상태에 따른 교환 여부 점검          |  |
| 동력 조향 작동 오일 누유                                                                                                                                                          |       | 진단결과 <span>이 차량에는 해당 사항 없음</span>       |  |
|   | 항목 설명 | 스티어링 기어 박스 및 연결부 누유 확인을 말함              |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 누유 점검                                   |  |
| 운전석 브레이크등                                                                                                                                                               |       | 진단결과 <span>양호</span>                    |  |
|   | 항목 설명 | 운전석 뒤쪽에 있는 일체형 램프 (미등, 후미등, 후진등, 정지등 등) |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검         |  |
| 보조 브레이크등                                                                                                                                                                |       | 진단결과 <span>양호</span>                    |  |
|   | 항목 설명 | 차량 뒤쪽에 있는 기존 브레이크등을 보조하는 램프             |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검         |  |
| 조수석 브레이크등                                                                                                                                                               |       | 진단결과 <span>양호</span>                    |  |
|   | 항목 설명 | 운전석 뒤쪽에 있는 일체형 램프 (미등, 후미등, 후진등, 정지등 등) |  |
|                                                                                                                                                                         | 진단 설명 | 스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검         |  |

|                                                                                   |       |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|
| 브레이크페달 작동 상태                                                                      |       | 진단결과 <span>✓</span> 양호             |  |
|  | 항목 설명 | 운전자가 제동을 하기 위해 브레이크 페달을 발로 조작하는 상태 |  |
|                                                                                   | 진단 설명 | 작동 여부 점검                           |  |

|                                                                                   |       |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| 주차브레이크 작동 여부                                                                      |       | 진단결과 <span>✓</span> 양호              |  |
|  | 항목 설명 | 차량 주차 시 사용하는 보조 브레이크 (사이드브레이크라고도 함) |  |
|                                                                                   | 진단 설명 | 작동 여부 점검                            |  |

|                                                                                    |       |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|
| 브레이크 패드 마모도                                                                        |       | 진단결과 <span>✓</span> 양호          |  |
|  | 항목 설명 | 브레이크 디스크와 맞닿아 있는 마찰재의 마모 정도를 확인 |  |
|                                                                                    | 진단 설명 | 패드 마모 수치 점검 ※ 정상 기준 : 3.0mm 이상  |  |

|                                                                                     |       |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| 브레이크 마스터 실린더 오일 누유                                                                  |       | 진단결과 <span>✓</span> 양호    |  |
|  | 항목 설명 | 브레이크 작동 실린더 부근의 누유 확인을 말함 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 누유 점검                     |  |

|                                                                                     |       |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|
| 브레이크 오일 누유                                                                          |       | 진단결과 <span>✓</span> 양호               |  |
|  | 항목 설명 | 브레이크 마스터 실린더에서 연결 파이프 및 부위 누유 확인을 말함 |  |
|                                                                                     | 진단 설명 | 누유 점검                                |  |